


LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI QUADRI [C]

PARI [U]



DETTAGLI TECNICI

DISPOSIZIONE PARI


l = lato del foro quadro

s = costa piena tra foro e foro

U = passo

% vuoto su pieno = $(l/U)^2 \times 100$


numero fori per dm² = $10.000/U^2$



C 5X5

U 7


VP 51,0%



C 8X8

U 10


VP 64,0%



C 10X10

U 13


VP 59,2%



C 10X10

U 15

VP 44,4%



C 15X15

U 20

VP 56,3%



C 20X20

U 26

VP 59,2%

SQUARE HOLES [C] EVEN DISPOSITION [U]
 TROUS CARRÉS [C] DISPOSITION EN LIGNE [U]

TECHNICAL DETAILS

EVEN DISPOSITION

l = side of the square hole

s = full edge between one hole and another

U = pitch

% on full on empty = $(l/U)^2 \times 100$

n° of holes per dm² = $10.000/U^2$

DETAILS TECHNIQUES

DISPOSITION EN LIGNE

l = côté du trou carré

s = côté pleine entre trou et trou

U = pas

% vide sur plein = $(l/U)^2 \times 100$


nombre de trous par dm² = $10.000/U^2$

Foro quadro hole trou	Distanza centro U Centre distance U Distance centre U	N. Fori No. Holes N. Trous	Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide
C 3	5x5	400	36
	6x6	278	25
C 4	6x6	278	44,4
	7x7	204	32,6
C 5	7x7	204	51
	8x8	156	39
	9x9	124	30,8
C 6	8x8	156	56,2
	9x9	124	44
	10x10	100	36
C 8	10x10	100	64
	11x11	83	52,8
	12x12	70	44,5
C 10	12x12	70	69,5
	13x13	59	59
	14x14	51	51
	15x15	45	44,5
	16x16	39	39
	20x20	25	25
C 12	16x16	39	56,2
	18x18	31	44,5
C 15	20x20	25	56,2
	22x22	21	46,5
	25x25	16	36
	30x30	11	25
C 20	25x25	16	64
	28x28	12	51
	30x30	11	44,4

LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI QUADRI [C] ALTERNATI [Z]



DETTAGLI TECNICI

DISPOSIZIONE ALTERNATA


l = lato del foro quadro

Z = passo verticale

$2Z$ = passo orizzontale

% vuoto su pieno = $(l/Z)^2 \times 100$


numero fori per dm² = $10.000/Z^2$



C 5X5

Z 7


VP 51,0%



C 8X8

Z 10


VP 64,0%



C 10X10

Z 13


VP 59,2%



C 10X10

Z 15

VP 44,4%



C 15X15

Z 20

VP 56,3%



C 20X20

Z 26

VP 59,2%

**SQUARE HOLES [C] ALTERNATE DISPOSITION [Z]
TROUS CARRES [C] DISPOSITION EN QUINCONCE [Z]**

TECHNICAL DETAILS

ALTERNATE DISPOSITION

l = side of the square hole

Z = vertical pitch

2Z = horizontal pitch

% on full on empty = $(l/Z)^2 \times 100$

n° of holes per dm² = $10.000/Z^2$

DETAILS TECHNIQUES

DISPOSITION EN QUINCONCE

l = côté du trou carré

Z = pas vertical

2Z = pas horizontal

% vide sur plein = $(l/Z)^2 \times 100$

nombre de trous par dm² = $10.000/Z^2$


Foro quadro hole trou	Distanza centro Z Centre distance Z Distance centre Z	N. Fori No. Holes N. Trous	Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide
C 5	7x14	204	51
	7,5x15	178	44
	8x16	156	39
	9x18	123	31
C 8	12x24	69	34
	13x26	59	38
	15x30	45	28,5
C 10	13x26	59	59
	14x28	51	54
	15x30	45	44
	18x36	31	31
C 15	22x44	21	46
	24x48	18	39
	25x50	16	36
C 20	30x60	11	44
C 25	35x70	8	51
	40x80	6,5	39
C 30	45x90	5	44,5
	50x100	4	36
	60x120	3	25

Misure espresse in mm - Dimensions in mm - Dimensions exprimées en mm

LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI QUADRI [C] DIAGONALI [M]



DETTAGLI TECNICI


DISPOSIZIONE IN DIAGONALE

l = lato del foro quadro

M = passo

% vuoto su pieno = $(l/M)^2 \times 100$


numero fori per $dm^2 = 10.000/M^2$



C 5X5

M 7


VP 51,0%



C 8X8

M 10


VP 64,0%



C 10X10

M 13

VP 59,2%



C 10X10

M 15

VP 44,4%

DIAGONAL [M] SQUARE HOLES [C]
TROUS CARRES [C] DISPOSITION EN DIAGONALE [M]

TECHNICAL DETAILS

DIAGONAL DISPOSITION

l = side of the square hole

M = pitch

% on full on empty = $(l/M)^2 \times 100$

n° of holes per dm^2 = $10.000/M^2$

DETAILS TECHNIQUES


DISPOSITION EN DIAGONALE

l = côté du trou carré

M = pas

% vide sur plein = $(l/M)^2 \times 100$


nombre de trous par dm^2 = $10.000/M^2$



C 15X15

M 20

VP 56,3%



C 20X20

M 26

VP 59,2%

Vasta gamma di prodotti a magazzino sempre pronti

Prompt delivery of a wide range of standard products

Une large gamme de produits en stock pour livraisons rapides

CONTATTACI

CONTACT US - CONTACTEZ-NOUS

Contattate il nostro ufficio commerciale per qualsiasi informazione:


vendite@actisfurio.com

Contact our sales department who will provide you any information:

sales@actisfurio.com

Contactez notre service commercial export pour tout renseignement:

sales@actisfurio.com



LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI QUADRI [C]

DIAGONALI [M]

Foro quadro hole trou	Distanza centro M Centre distance M Distance centre M	N. Fori No. Holes N. Trous	Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide
C 4	7	200	32
	8	159	25,5
	9	124	20
	10	102	16,3
C 5	8	159	39,8
	9	124	31
	10	102	25,5
	11	83	20,8
C 6	10	102	36,7
	11	83	30
	12	69	25
	15	44,5	16
	20	25	9
C 8	12	69	44,2
	13	58	38
	14	51	32,6
	15	44,5	28,5
C 9	14	50	40
	15	44,5	45
	16	39	39
C 10	18	31	31
	20	25	25,5
C 12	19	28	40
C 15	22	21	46,8
	22	19	42
C 18	26	15	52,8
	28	12,5	40,5
	30	11,3	36,7
C 20	28	12,5	50
	30	11,3	45,3
	35	8	32
C 25	35	8	50
	38	7	42,8
	40	6,3	39,8

DIAGONAL [M] SQUARE HOLES [C]
 TROUS CARRES [C] DISPOSITION EN DIAGONALE [M]

Foro quadro hole trou	Distanza centro M Centre distance M Distance centre M	N. Fori No. Holes N. Trous	Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide
C 30	45	4,9	44,6
	48	4,3	39,3
	50	4	36,7
C 40	50	4	65,3
	60	2,7	44,2
C 55	vari	vari	vari
C 80	vari	vari	vari

Misure espresse in mm - Dimensions in mm - Dimensions exprimées en mm

